

Перевод ошибок диагностики BMW

Дата: 08.06.2026 20:50

VIN: WBACV01040LK58238

01. Модуль безопасности (Crash Safety Module)

- PDC не может быть активирован
- Память неисправностей заблокирована
- Камера заднего вида не может быть активирована
- Зафиксировано событие повреждения (Damage Event)
- Некорректный сигнал скорости

06. Камера кругового обзора

- Нарушение времени выполнения задачи

10. Центральный шлюз

- Неоднозначная маршрутизация

12. Блок управления дизельным двигателем (DDE)

- Завышенная масса воздуха
- Заклинивание верхней и нижней заслонок охлаждения
- Недостаточное напряжение при запуске
- Недостаточное давление наддува турбины
- Ошибки температуры выхлопных газов
- Ограничение работы вентилятора системой энергоменеджмента

21. Передний радар дальнего действия

- Ошибка данных дорожной модели
- Ошибка модели автомобиля
- Ошибка данных разметки полос

5E. Селектор коробки передач

- Ошибка MotorCurveFail